

ジオパーク秩父 ジオサイト 台風19号被害状況一覧

2019.10.18現在

No.	サイト名	旧市町村	被害状況概要 (アクセス道路、見学場所、遊歩道等の付帯施設含む)	更新日
秩父・横瀬エリア				
1	出牛-黒谷断層・和銅遺跡	秩父	秩父市道幹線61号線(和銅遺跡見学者駐車場先250m付近)通行止め 現地サイト被害なし	R1.10.18
2	札所4番金昌寺の礫岩層と石仏群	秩父	被害なし	R1.10.18
3	札所19番龍石寺の角礫質砂岩	秩父	被害なし	R1.10.18
4	宮地の低位段丘と妙見セツ井戸	秩父	被害なし	R1.10.18
5	羊山公園(中位段丘)	秩父	国道140号坂氷交差点付近崩落、復旧済み	R1.10.18
6	秩父ミュージアム展望台(高位段丘)	秩父	断水等のため秩父ミュージアムを閉鎖中	R1.10.18
7	札所28番橋立堂の石灰岩体と橋立鍾乳洞 (橋立岩陰遺跡を含む)	秩父	被害なし 森林管理道橋立線崩落等のため、武甲山への登山は不可能	R1.10.18
8	新田橋の礫岩露頭	横瀬	対岸からの見学については支障なし。 露頭側に渡る鉄製の橋(新田橋の下の橋)は、流木による破損・法面崩落により通行禁止。	R1.10.18
荒川・大滝エリア				
9	若御子断層洞	荒川	遊歩道に一部崩落・危険箇所あり	R1.10.18
10	安谷川マンガン採掘坑	荒川	確認中	R1.10.18

11	明ヶ指のたまご水と大カツラ	荒川	確認中	R1.10.18
12	大達原の石灰岩岩壁と手堀トンネル	大滝	国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止め	R1.10.18
13	神庭洞窟 (神庭鍾乳洞を含む)	大滝	国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止め	R1.10.18
14	秩父トータル岩と鉦山跡 (結晶質石灰岩を含む)	大滝	国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止め	R1.10.18
長瀬・皆野エリア				
15	高砂橋下流の雁行脈	長瀬	確認中	R1.10.18
16	蓬莱島	長瀬	園内各所にて損傷あり。閉鎖中	R1.10.18
17	岩畳と秩父赤壁	長瀬	岩畳への階段から閉鎖中、現在、土砂、流木等の除去による復旧工事を実施中 岩畳自体への被害なし。	R1.10.18
18	虎岩	長瀬	土砂や流木が堆積。河川敷自体へのアクセスは可能だが、通行路に一部支障あり。	R1.10.18
19	紅簾石片岩とポットホール	皆野	被害なし(付近にある荒川の水位計が倒れているが、見学には支障なし。)	R1.10.15
20	栗谷瀬橋の蛇紋岩	皆野	被害なし	R1.10.15
21	前原の不整合	皆野	被害なし(土砂が堆積し、不整合面が見づらくなっている。)	R1.10.15
22	札所34番水潜寺の石灰岩体	皆野	確認中	R1.10.18
23	秩父華厳の滝のメランジュ	皆野	被害なし	R1.10.15

吉田・小鹿野・両神エリア				
24	子ノ神の滝	吉田	滝自体への被害なし 階段を降りる際には注意が必要。	R1.10.18
25	白砂公園の白沙砂岩層	吉田	被害なし	R1.10.18
26	取方の大露頭	吉田	ジオパーク解説看板が流出 見学地である河川敷及び土留めが流出。露頭自体への被害なし。	R1.10.18
27	藤六の海底地すべり跡	吉田	確認中	R1.10.18
28	ようばけ	小鹿野	被害なし。見学路に浸食あり。	R1.10.18
29	札所32番法性寺のお船岩とタフォニ	小鹿野	確認中	R1.10.18
30	札所31番観音院と岩殿沢石	小鹿野	参道に落石、石段のひび割れ・ゆがみ・一部陥没あり	R1.10.15
31	犬木の不整合	小鹿野	確認中。見学路の一部に土砂流入や浸食あり。	R1.10.18
32	皆本沢の礫岩	小鹿野	確認中。ジオパーク解説看板付近から先の森林管理道皆本沼里線は通行止め。	R1.10.16
33	二子山の石灰岩岩壁	小鹿野	確認中。国道299号河原沢大諸付近に崩落あり(志賀坂トンネル～昭和橋)片側交互通行。	R1.10.18
34	丸神の滝	両神	丸神の滝へ向かう道中の県道薄小森線に崩落あり(川塩～白井差)通行止め。	R1.10.13

※ 国天:国指定天然記念物 国名:国指定名勝 県天:県指定天然記念物 県史:県指定史跡 県重遺:県指定重要遺跡
市天:市指定天然記念物 市名:市指定名勝

ジオパーク秩父 その他サイト・拠点施設 台風19号被害状況一覧

R1.10.18現在

No.	サイト名	旧市町村	台風19号被害状況概要 (アクセス道路、見学場所、遊歩道等の付帯施設含む)	更新日
文化・歴史サイト				
1	秩父神社柵の森	秩父	被害なし	2019/10/18
2	秩父農工高等学校跡(西武秩父駅)	秩父	被害なし	2019/10/18
3	寺坂棚田・寺坂遺跡	横瀬	確認中	2019/10/18
4	三峯神社	大滝	国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止め	2019/10/18
5	栃本の関所	大滝	施設自体への被害なし 国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止め	2019/10/18
6	野上下郷石塔婆(石材採掘遺跡を含む)	長瀬	被害なし	2019/10/18
7	寛保洪水位磨崖標	長瀬	被害なし	2019/10/18
8	井戸破崩と明治の旧道	長瀬	確認中	2019/10/18
9	秩父鉄道荒川橋梁	長瀬	被害なし	2019/10/18
10	旧寿旅館(小鹿野町観光交流館)	小鹿野	被害なし。	2019/10/18
11	毘沙門水	小鹿野	確認中。	2019/10/18

生態サイト				
1	中津峡の紅葉	大滝	国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止め	2019/10/18
2	大山沢のシオジ林	大滝	国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止め	2019/10/18
3	堂上のセツブンソウ自生地	両神	確認中	2019/10/18
眺望サイト				
1	美の山展望台	秩父・皆野	秩父市道原谷296号線(皆野町境から約300mの間)通行止め 秩父市道幹線61号線(和銅遺跡見学者駐車場先250m付近)通行止め 施設自体への被害なし	2019/10/18
2	浦山ダム	秩父	被害なし	2019/10/18
3	丸山山頂展望台	横瀬	確認中	2019/10/18
4	三峰口の白川橋	荒川	確認中	2019/10/18
5	宝登山山頂展望台	長瀬	被害なし ロープウェイ通常運行中	2019/10/18
6	破風山山頂の展望	秩父・皆野	確認中	2019/10/18
7	四季の道小鹿野展望台	小鹿野	確認中。	2019/10/18
8	志賀坂峠	小鹿野	確認中。国道299号河原沢大諸付近に崩落あり(志賀坂トンネル～昭和橋)片側交互通行。	2019/10/18

主要拠点施設				
1	秩父市役所及び秩父市歴史文化伝承館	秩父	被害なし	2019/10/18
2	山里自然館(道の駅あらかわ)	荒川	被害なし	2019/10/18
3	埼玉県立自然の博物館	長瀬	被害なし	2019/10/18
4	おがの化石館	小鹿野	被害なし	2019/10/18
拠点施設				
1	秩父観光情報館	秩父	被害なし	2019/10/18
2	美の山インフォメーションセンター	秩父	秩父市道原谷296号線(皆野町境から約300mの間)通行止め 秩父市道幹線61号線(和銅遺跡見学者駐車場先250m付近)通行止め 施設自体への被害なし	2019/10/18
3	浦山ダム防災資料館「うらびあ」	秩父	被害なし	2019/10/18
4	横瀬町歴史民俗資料館	横瀬	被害なし	2019/10/18
5	大滝歴史民俗資料館(道の駅大滝温泉)	大滝	国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止めに伴い閉鎖中	2019/10/18
6	三峰ビジターセンター	大滝	国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止め	2019/10/18
7	埼玉県森林科学館	大滝	国道140号(三峰口駅入口～雁坂トンネル)通行止め	2019/10/18
8	長瀬町郷土資料館	長瀬	被害なし	2019/10/18